

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

## ANGLAGE

		VDI 3323		CARBURE $V_c \text{ [m/min]}$	TIRAIN $V_c \text{ [m/min]}$	$a_e$ (mm)	$a_p$ (mm)	
<b>P</b>	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		85	120	<0.5×ØD1	<0.5×ØD1	
	Acier faiblement allié <800 N/mm²	6 - 9			105	<0.5×ØD1	<0.5×ØD1	
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			95	<0.5×ØD1	<0.5×ØD1	
<b>M</b>	Acier inoxydable austénitique <700 N/mm²	14.1-14.2		80	120	<0.5×ØD1	<0.5×ØD1	
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX >700 N/mm²	14.3-14.4			55	<0.25×ØD1	<0.25×ØD1	
<b>K</b>	Fonte grise <250 HB	15 - 16		85	100	<0.5×ØD1	<0.5×ØD1	
	Fonte ductile, malléable, nodulaire >250 HB	17 - 20			55	80	<0.5×ØD1	<0.5×ØD1
<b>N</b>	Alliage alu corroyé <12% Si	21 - 22		220		<0.75×ØD1	<0.75×ØD1	
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25			150		<0.75×ØD1	<0.75×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26			150		<0.75×ØD1	<0.75×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28			130		<0.5×ØD1	<0.5×ØD1
	Plastique, bois	29 - 30			250		<0.75×ØD1	<0.75×ØD1
	Or, argent	-			150		<0.5×ØD1	<0.5×ØD1
	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35			35	<0.25×ØD1	<0.25×ØD1	
<b>S</b>	Titane, alliage de titane	36 - 37		40	70	<0.5×ØD1	<0.5×ØD1	

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$							
$\emptyset D_1$ 0.20 - 0.30	$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.20 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.002 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.010	0.012 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	0.090 - 0.100	0.120 - 0.160
0.001 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.009	0.011 - 0.027	0.036 - 0.045	0.054 - 0.070	0.080 - 0.090	0.100 - 0.150
0.001 - 0.002	0.003 - 0.006	0.006 - 0.008	0.010 - 0.024	0.032 - 0.040	0.048 - 0.065	0.070 - 0.080	0.090 - 0.130
0.001 - 0.002	0.003 - 0.006	0.006 - 0.008	0.010 - 0.024	0.032 - 0.040	0.048 - 0.065	0.070 - 0.080	0.090 - 0.130
0.001 - 0.002	0.003 - 0.005	0.006 - 0.007	0.008 - 0.021	0.028 - 0.035	0.042 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.110
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.010 - 0.012	0.014 - 0.036	0.048 - 0.060	0.072 - 0.095	0.110 - 0.120	0.140 - 0.190
0.002 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.010	0.012 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	0.090 - 0.100	0.120 - 0.160
0.002 - 0.005	0.006 - 0.011	0.012 - 0.015	0.018 - 0.045	0.060 - 0.075	0.090 - 0.120	0.140 - 0.140	0.170 - 0.240
0.002 - 0.004	0.005 - 0.009	0.010 - 0.013	0.016 - 0.039	0.052 - 0.065	0.078 - 0.105	0.120 - 0.120	0.150 - 0.210
0.002 - 0.005	0.006 - 0.011	0.012 - 0.015	0.018 - 0.045	0.060 - 0.075	0.090 - 0.120	0.140 - 0.140	0.170 - 0.240
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.010 - 0.012	0.014 - 0.036	0.048 - 0.060	0.072 - 0.095	0.110 - 0.120	0.170 - 0.240
0.002 - 0.005	0.006 - 0.011	0.012 - 0.015	0.018 - 0.045	0.060 - 0.075	0.090 - 0.120	0.140 - 0.140	0.150 - 0.210
0.002 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.010	0.012 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	0.090 - 0.100	0.090 - 0.100
0.001 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.005	0.006 - 0.015	0.020 - 0.025	0.030 - 0.040	0.050 - 0.050	0.050 - 0.050
0.002 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.010	0.012 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	0.090 - 0.100	0.090 - 0.100

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière et l'huile en émulsion.

Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !