


CONTORNEADO

		VDI 3323	CARBURO Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acero no aleado, acero de decoletaje	1 - 5		150	<0.40×ØD1	<1.50×ØD1
	Acero de baja aleación < 800 N/mm ²	6 - 9		125	<0.30×ØD1	<1.50×ØD1
	Acero de alta aleación > 800 N/mm ² , acero inoxidable ferrítico /martensítico	10 - 13		85	<0.30×ØD1	<1.50×ØD1
M	Acero inoxidable austenítico < 700 N/mm ²	14.1-14.2		95	<0.30×ØD1	<1.50×ØD1
	Acero inoxidable sin níquel / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		65	<0.25×ØD1	<1.50×ØD1
K	Fundición gris < 250 HB	15 - 16	170	180	<0.40×ØD1	<1.50×ØD1
	Fundiciones maleable, ductil, nodular > 250 HB	17 - 20	105	130	<0.30×ØD1	<1.50×ØD1
N	Aleación de aluminio forjado < 12% Si	21 - 22	185		<0.40×ØD1	<1.50×ØD1
	Aleación de aluminio fundido >12% Si	23 - 25	145		<0.40×ØD1	<1.50×ØD1
	Aleación de cobre buena maquinabilidad con Pb	26	110		<0.40×ØD1	<1.50×ØD1
	Aleación de cobre difícil de mecanizar	27 - 28	95		<0.40×ØD1	<1.50×ØD1
	Oro, plata	-	165		<0.40×ØD1	<1.50×ØD1
			30	40	<0.15×ØD1	<1.50×ØD1
S	Superaleaciones níquel cobalto	31 - 35	30	40	<0.15×ØD1	<1.50×ØD1
	Titanio, aleaciones de titanio	36 - 37	60	70	<0.30×ØD1	<1.50×ØD1



$$n \text{ [rpm]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$


$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [rpm]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

Avance por diente **fz [mm]**

Ø D ₁ 0.10 - 0.60	Ø D ₁ 0.70 - 1.00	Ø D ₁ 1.10 - 1.50	Ø D ₁ 1.60 - 2.50	Ø D ₁ 3.00 - 5.00	Ø D ₁ 6.00 - 8.00	Ø D ₁ 10.00 - 12.00
0.0036 - 0.009	0.011 - 0.016	0.017 - 0.023	0.025 - 0.039	0.046 - 0.080	0.090 - 0.110	0.120 - 0.130
0.0033 - 0.008	0.010 - 0.014	0.016 - 0.021	0.023 - 0.036	0.042 - 0.070	0.080 - 0.100	0.110 - 0.120
0.0030 - 0.007	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110
0.0030 - 0.007	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110
0.0027 - 0.006	0.008 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.029	0.036 - 0.060	0.060 - 0.080	0.090 - 0.100
0.0042 - 0.010	0.013 - 0.018	0.020 - 0.027	0.029 - 0.046	0.054 - 0.090	0.100 - 0.120	0.140 - 0.150
0.0036 - 0.009	0.011 - 0.016	0.017 - 0.023	0.025 - 0.039	0.046 - 0.080	0.090 - 0.110	0.120 - 0.130
0.0051 - 0.012	0.015 - 0.022	0.024 - 0.033	0.035 - 0.055	0.066 - 0.110	0.120 - 0.150	0.170 - 0.180
0.0045 - 0.011	0.014 - 0.020	0.021 - 0.029	0.031 - 0.049	0.058 - 0.100	0.110 - 0.130	0.150 - 0.160
0.0051 - 0.012	0.015 - 0.022	0.024 - 0.033	0.015 - 0.023	0.066 - 0.110	0.120 - 0.150	0.170 - 0.180
0.0042 - 0.010	0.013 - 0.018	0.020 - 0.027	0.025 - 0.039	0.054 - 0.090	0.100 - 0.120	0.140 - 0.150
0.0036 - 0.009	0.011 - 0.016	0.017 - 0.023	0.035 - 0.055	0.046 - 0.080	0.090 - 0.110	0.120 - 0.130
0.0021 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.029 - 0.046	0.028 - 0.045	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080
0.0036 - 0.009	0.011 - 0.016	0.017 - 0.023	0.025 - 0.039	0.046 - 0.080	0.090 - 0.110	0.120 - 0.130

RANURADO

		VDI 3323	CARBURO Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acero no aleado, acero de decoletaje	1 - 5		115	1×ØD1	<1.00×ØD1
	Acero de baja aleación < 800 N/mm ²	6 - 9		95	1×ØD1	<1.00×ØD1
	Acero de alta aleación > 800 N/mm ² , acero inoxidable ferrítico /martensítico	10 - 13		65	1×ØD1	<1.00×ØD1
M	Acero inoxidable austenítico < 700 N/mm ²	14.1-14.2		70	1×ØD1	<1.00×ØD1
	Acero inoxidable sin níquel / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		50	1×ØD1	<1.00×ØD1
K	Fundición gris < 250 HB	15 - 16	100	135	1×ØD1	<1.00×ØD1
	Fundiciones maleable, ductil, nodular > 250 HB	17 - 20	85	95	1×ØD1	<1.00×ØD1
N	Aleación de aluminio forjado < 12% Si	21 - 22	140		1×ØD1	<1.25×ØD1
	Aleación de aluminio fundido >12% Si	23 - 25	105		1×ØD1	<1.00×ØD1
	Aleación de cobre buena maquinabilidad con Pb	26	85		1×ØD1	<1.25×ØD1
	Aleación de cobre difícil de mecanizar	27 - 28	70		1×ØD1	<1.00×ØD1
	Oro, plata	-	125		1×ØD1	<1.00×ØD1
			25	30	1×ØD1	<0.20×ØD1
S	Superaleaciones níquel cobalto	31 - 35	25	30	1×ØD1	<0.20×ØD1
	Titanio, aleaciones de titanio	36 - 37	55	55	1×ØD1	<1.00×ØD1



Avance por diente **fz [mm]**

Ø D ₁ 0.10 - 0.60	Ø D ₁ 0.70 - 1.00	Ø D ₁ 1.10 - 1.50	Ø D ₁ 1.60 - 2.50	Ø D ₁ 3.00 - 5.00	Ø D ₁ 6.00 - 8.00	Ø D ₁ 10.00 - 12.00
0.0022 - 0.005	0.007 - 0.010	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080
0.0020 - 0.005	0.006 - 0.009	0.009 - 0.013	0.014 - 0.021	0.026 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.070
0.0018 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070
0.0018 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070
0.0016 - 0.004	0.005 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.018	0.022 - 0.035	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060
0.0025 - 0.006	0.008 - 0.011	0.012 - 0.016	0.017 - 0.027	0.032 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.090
0.0022 - 0.005	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080
0.0031 - 0.007	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110
0.0027 - 0.007	0.008 - 0.012	0.013 - 0.017	0.019 - 0.029	0.035 - 0.060	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.0031 - 0.007	0.009 - 0.013	0.015 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110
0.0025 - 0.006	0.008 - 0.011	0.012 - 0.016	0.017 - 0.027	0.032 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.090
0.0022 - 0.005	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080
0.0013 - 0.003	0.004 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.014	0.016 - 0.025	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050
0.0022 - 0.005	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080

TALADRADO

	VDI 3323		CARBURO Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	profundidad maxi (mm)
P	Acero no aleado, acero de decoletaje	1 - 5		85	<1.25xØD1
	Acero de baja aleación < 800 N/mm ²	6 - 9		70	<1.00xØD1
	Acero de alta aleación > 800 N/mm ² , acero inoxidable ferrítico /martensítico	10 - 13		50	<0.80xØD1
M	Acero inoxidable austenítico < 700 N/mm ²	14.1-14.2		55	<0.40xØD1
	Acero inoxidable sin níquel / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		40	<0.20xØD1
K	Fundición gris < 250 HB	15 - 16	75	100	<1.25xØD1
	Fundiciones maleable, dúctil, nodular > 250 HB	17 - 20	65	70	<1.00xØD1
N	Aleación de aluminio forjado < 12% Si	21 - 22		105	<1.25xØD1
	Aleación de aluminio fundido >12% Si	23 - 25		80	<1.25xØD1
	Aleación de cobre buena maquinabilidad con Pb	26		65	<1.25xØD1
	Aleación de cobre difícil de mecanizar	27 - 28		55	<1.00xØD1
	Oro, plata	-		95	<1.00xØD1
S	Superalloys níquel cobalto	31 - 35	20	25	<0.20xØD1
	Titanio, aleaciones de titanio	36 - 37	40	40	<0.60xØD1



$$n \text{ [rpm]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [rpm]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

Avance por diente fz [mm]

Ø D ₁ 0.10 - 0.60	Ø D ₁ 0.70 - 1.00	Ø D ₁ 1.10 - 1.50	Ø D ₁ 1.60 - 2.50	Ø D ₁ 3.00 - 5.00	Ø D ₁ 6.00 - 8.00	Ø D ₁ 10.00 - 12.00	
0.0014 - 0.003	0.007 - 0.010	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.0013 - 0.003	0.006 - 0.009	0.009 - 0.013	0.014 - 0.021	0.026 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.070	
0.0012 - 0.003	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070	
0.0012 - 0.003	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070	
0.0010 - 0.003	0.005 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.018	0.022 - 0.035	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060	
0.0016 - 0.004	0.008 - 0.011	0.012 - 0.016	0.017 - 0.027	0.032 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.090	
0.0014 - 0.003	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.0020 - 0.005	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110	
0.0018 - 0.005	0.008 - 0.012	0.013 - 0.017	0.019 - 0.029	0.035 - 0.060	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100	
0.0020 - 0.005	0.009 - 0.013	0.015 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110	
0.0016 - 0.004	0.008 - 0.011	0.012 - 0.016	0.017 - 0.027	0.032 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.090	
0.0014 - 0.003	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.0008 - 0.002	0.004 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.014	0.016 - 0.025	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050	
0.0014 - 0.003	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080	

Valores basados en el uso de aceite de corte entero. Los parámetros de corte están muy influenciados por los parámetros externos, incluyendo la estabilidad de la herramienta y la pieza,...

Las condiciones de corte deben adaptarse a las condiciones de funcionamiento.