

DIXI 7213

CONTOURAGE

		VDI 3323	CARBURE Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)	
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		100	<0.3×ØD1	<1×L1	
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9		80	<0.3×ØD1	<1×L1	
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		50	<0.2×ØD1	<1×L1	
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2		90	<0.2×ØD1	<1×L1	
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		85	100	<0.4×ØD1	<1×L1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		70	85	<0.4×ØD1	<1×L1
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		125		<0.4×ØD1	<1×L1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		220		<0.4×ØD1	<1×L1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		40		<0.3×ØD1	<1×L1
S	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		150		<0.4×ØD1	<1×L1
	Or, argent	-		150		<0.4×ØD1	<1×L1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		150		<0.4×ØD1	<1×L1

$$n [\text{tr/min}] = \frac{V_c [\text{m/min}] \times 1000}{\pi \times D_1 [\text{mm}]}$$

$$V_f [\text{mm/min}] = n [\text{tr/min}] \times f_z [\text{mm}] \times Z$$

Avance par dent $f_z [\text{mm}]$

$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 7.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 9.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 14.00 - 20.00
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.040	0.035 - 0.040	0.050 - 0.070
0.017 - 0.021	0.026 - 0.030	0.034 - 0.038	0.035 - 0.040	0.050 - 0.070
0.016 - 0.020	0.024 - 0.028	0.032 - 0.036	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060
0.016 - 0.020	0.024 - 0.028	0.032 - 0.036	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060
0.024 - 0.030	0.036 - 0.042	0.048 - 0.054	0.050 - 0.060	0.070 - 0.100
0.020 - 0.025	0.030 - 0.035	0.040 - 0.046	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080
0.036 - 0.045	0.054 - 0.063	0.072 - 0.082	0.070 - 0.090	0.100 - 0.140
0.030 - 0.038	0.045 - 0.053	0.060 - 0.068	0.060 - 0.070	0.080 - 0.120
0.030 - 0.038	0.045 - 0.053	0.060 - 0.068	0.060 - 0.070	0.080 - 0.120
0.024 - 0.030	0.036 - 0.042	0.048 - 0.054	0.050 - 0.060	0.070 - 0.100
0.024 - 0.030	0.036 - 0.042	0.048 - 0.054	0.050 - 0.060	0.070 - 0.100
0.022 - 0.028	0.033 - 0.039	0.044 - 0.050	0.045 - 0.050	0.060 - 0.090

RAINURAGE

		VDI 3323	CARBURE Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)	
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		70	1×ØD1	<1×ØD1	
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9		55	1×ØD1	<1×ØD1	
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		35	1×ØD1	<0.80×ØD1	
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2		65	1×ØD1	<0.80×ØD1	
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		60	70	1×ØD1	<1×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		50	60	1×ØD1	<1×ØD1
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		90		1×ØD1	<1×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		155		1×ØD1	<1×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		30		1×ØD1	<1×ØD1
S	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		105		1×ØD1	<1×ØD1
	Or, argent	-		105		1×ØD1	<1×ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		105		1×ØD1	<1×ØD1


Avance par dent $f_z [\text{mm}]$

$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 7.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 9.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 14.00 - 20.00
0.014 - 0.017	0.020 - 0.024	0.027 - 0.030	0.026 - 0.030	0.038 - 0.053
0.013 - 0.016	0.020 - 0.023	0.026 - 0.029	0.026 - 0.030	0.038 - 0.053
0.012 - 0.015	0.018 - 0.021	0.024 - 0.027	0.023 - 0.030	0.030 - 0.045
0.012 - 0.015	0.018 - 0.021	0.024 - 0.027	0.023 - 0.030	0.030 - 0.045
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.038 - 0.045	0.053 - 0.075
0.015 - 0.019	0.023 - 0.026	0.030 - 0.035	0.030 - 0.038	0.045 - 0.060
0.027 - 0.034	0.041 - 0.047	0.054 - 0.062	0.053 - 0.068	0.075 - 0.105
0.023 - 0.029	0.034 - 0.040	0.045 - 0.051	0.045 - 0.053	0.060 - 0.090
0.023 - 0.029	0.034 - 0.040	0.045 - 0.051	0.045 - 0.053	0.060 - 0.090
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.038 - 0.045	0.053 - 0.075
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.038 - 0.045	0.053 - 0.075
0.017 - 0.021	0.025 - 0.029	0.033 - 0.038	0.034 - 0.038	0.045 - 0.068

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

INTERPOLATION HÉLICOÏDALE

		VDI 3323		CARBURE V_c [m/min]	TiAIN V_c [m/min]	Angle de rampe α	a_p (mm)	
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			70	<6°	<1×ØD1	
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			55	<4°	<1×ØD1	
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			35	<3°	<0.8×ØD1	
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			65	<3°	<0.8×ØD1	
	Fonte grise < 250 HB	15 - 16			60	70	<7°	<1×ØD1
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20			50	60	<4°	<1×ØD1
	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22			90		<4°	<1×ØD1
N	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25			155		<6°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26			30		<2°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28			105		<7°	<1×ØD1
	Or, argent	-			105		<4°	<1×ØD1
S	Titane, alliage de titane	36 - 37			105		<3°	<1×ØD1

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 7.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 9.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 14.00 - 20.00
0.011 - 0.014	0.016 - 0.019	0.022 - 0.024	0.021 - 0.024	0.030 - 0.042
0.010 - 0.013	0.016 - 0.018	0.021 - 0.023	0.021 - 0.024	0.030 - 0.042
0.010 - 0.012	0.014 - 0.017	0.019 - 0.022	0.018 - 0.024	0.024 - 0.036
0.010 - 0.012	0.014 - 0.017	0.019 - 0.022	0.018 - 0.024	0.024 - 0.036
0.012 - 0.015	0.018 - 0.021	0.024 - 0.028	0.024 - 0.030	0.036 - 0.048
0.022 - 0.027	0.033 - 0.038	0.043 - 0.050	0.042 - 0.054	0.060 - 0.084
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.036 - 0.042	0.048 - 0.072
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.036 - 0.042	0.048 - 0.072
0.014 - 0.018	0.022 - 0.026	0.029 - 0.033	0.030 - 0.036	0.042 - 0.060
0.014 - 0.018	0.022 - 0.026	0.029 - 0.033	0.030 - 0.036	0.042 - 0.060
0.014 - 0.017	0.020 - 0.023	0.026 - 0.030	0.027 - 0.030	0.036 - 0.054
0.026 - 0.033	0.039 - 0.046	0.052 - 0.055	0.057 - 0.066	0.072 - 0.096

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !