


$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

CONTOURNAGE

		VDI 3323	CARBURE $V_c \text{ [m/min]}$	TiAIN $V_c \text{ [m/min]}$	DIAMANT $V_c \text{ [m/min]}$	a_e (mm)	a_p (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		95		$<0.015 \times \emptyset D_1$	$<1 \times L_1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		85		$<0.015 \times \emptyset D_1$	$<1 \times L_1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitaire	10 - 13		65		$<0.010 \times \emptyset D_1$	$<1 \times L_1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		65		$<0.005 \times \emptyset D_1$	$<1 \times L_1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		55		$<0.005 \times \emptyset D_1$	$<1 \times L_1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		125	125	$<0.040 \times \emptyset D_1$	$<1 \times L_1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		90	90	$<0.025 \times \emptyset D_1$	$<1 \times L_1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		165		255	$<0.020 \times \emptyset D_1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		125		200	$<0.025 \times \emptyset D_1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		125		200	$<0.025 \times \emptyset D_1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100		160	$<0.015 \times \emptyset D_1$
	Plastique, bois	29 - 30		110		175	$<0.025 \times \emptyset D_1$
	Graphite	-		110		200	$<0.020 \times \emptyset D_1$
	Or, argent	-		90		140	$<0.020 \times \emptyset D_1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		50	70		$<0.015 \times \emptyset D_1$



		Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$				
		$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 7.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 14.00 - 20.00
	0.015 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.040	0.040 - 0.048	0.042 - 0.060	
	0.014 - 0.018	0.023 - 0.028	0.030 - 0.036	0.036 - 0.043	0.038 - 0.054	
	0.012 - 0.016	0.020 - 0.024	0.030 - 0.032	0.032 - 0.038	0.034 - 0.048	
	0.012 - 0.016	0.020 - 0.024	0.030 - 0.032	0.032 - 0.038	0.034 - 0.048	
	0.011 - 0.014	0.018 - 0.022	0.025 - 0.028	0.028 - 0.034	0.029 - 0.042	
	0.018 - 0.024	0.030 - 0.036	0.040 - 0.048	0.048 - 0.058	0.050 - 0.072	
	0.015 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.040	0.040 - 0.048	0.042 - 0.060	
	0.023 - 0.030	0.038 - 0.046	0.055 - 0.060	0.060 - 0.072	0.063 - 0.090	
	0.020 - 0.026	0.033 - 0.040	0.045 - 0.052	0.052 - 0.062	0.055 - 0.078	
	0.023 - 0.030	0.038 - 0.046	0.055 - 0.060	0.060 - 0.072	0.063 - 0.090	
	0.018 - 0.024	0.030 - 0.036	0.040 - 0.048	0.048 - 0.058	0.050 - 0.072	
	0.023 - 0.030	0.038 - 0.046	0.055 - 0.060	0.060 - 0.072	0.063 - 0.090	
	0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080	0.080 - 0.096	0.084 - 0.120	
	0.015 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.040	0.040 - 0.048	0.042 - 0.060	
	0.015 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.040	0.040 - 0.048	0.042 - 0.060	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...
Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !