

## DIXI 7572

$$n [\text{U/min}] = \frac{V_c [\text{m/min}] \times 1000}{\pi \times D_1 [\text{mm}]}$$

$$V_f [\text{mm/min}] = n [\text{U/min}] \times f [\text{mm}] \times Z$$

### UMFANGSBEARBEITUNG

		VDI 3323		VHM Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	DICUT Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
<b>P</b>	Unlegierter Stahl, Automaten Stahl	1 - 5			150			<0.3×D1	<1×L1
	Niedrig legierter Stahl < 800 N/mm²	6 - 9			125			<0.25×D1	<1×L1
<b>K</b>	Grauguss < 250 HB	15 - 16		170	180			<0.4×D1	<1×L1
	Duktiles Gusseisen, Temperguss > 250 HB	17 - 20		105	130			<0.3×D1	<1×L1
<b>N</b>	Alu-Knetlegierung < 12% Si	21 - 22		175			245	<0.4×D1	<1×L1
	Alu-Gusslegierung > 12% Si	23 - 25		150			200	<0.4×D1	<1×L1
	Kupferlegierung gute Zerspanbarkeit mit Pb	26		110		130	150	<0.4×D1	<1×L1
	Kupferlegierung schwere Zerspanbarkeit	27 - 28		95	115	115	130	<0.3×D1	<1×L1
	Graphit	-					200	<0.3×D1	<1×L1
	Gold, Silber	-		165			230	<0.3×D1	<1×L1
<b>S</b>	Titan, Titanlegierung	36 - 37		60	70			<0.3×D1	<1×L1

Vorschub pro Zahn  $f_z [\text{mm}]$

$\emptyset D_1$ 1.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.012 - 0.036	0.048 - 0.070	0.090 - 0.120	0.130 - 0.140
0.011 - 0.033	0.044 - 0.065	0.080 - 0.110	0.120 - 0.130
0.014 - 0.042	0.056 - 0.085	0.100 - 0.130	0.160 - 0.170
0.012 - 0.036	0.048 - 0.070	0.090 - 0.120	0.130 - 0.140
0.019 - 0.057	0.076 - 0.115	0.140 - 0.180	0.210 - 0.230
0.017 - 0.051	0.068 - 0.100	0.120 - 0.160	0.190 - 0.200
0.017 - 0.051	0.068 - 0.100	0.120 - 0.160	0.190 - 0.200
0.014 - 0.042	0.056 - 0.085	0.100 - 0.130	0.160 - 0.170
0.013 - 0.038	0.050 - 0.075	0.090 - 0.120	0.140 - 0.150
0.012 - 0.036	0.048 - 0.070	0.090 - 0.120	0.130 - 0.140
0.014 - 0.042	0.056 - 0.085	0.100 - 0.130	0.160 - 0.170

### NUTBEARBEITUNG

		VDI 3323		VHM Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	DICUT Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
<b>P</b>	Unlegierter Stahl, Automaten Stahl	1 - 5			115			<1×D1	<0.25×D1
	Niedrig legierter Stahl < 800 N/mm²	6 - 9			95			<1×D1	<0.2×D1
<b>K</b>	Grauguss < 250 HB	15 - 16		100	135			<1×D1	<0.5×D1
	Duktiles Gusseisen, Temperguss > 250 HB	17 - 20		85	95			<1×D1	<0.25×D1
<b>N</b>	Alu-Knetlegierung < 12% Si	21 - 22		130			180	<1×D1	<1×D1
	Alu-Gusslegierung > 12% Si	23 - 25		115			160	<1×D1	<1×D1
	Kupferlegierung gute Zerspanbarkeit mit Pb	26		85		100	120	<1×D1	<1×D1
	Kupferlegierung schwere Zerspanbarkeit	27 - 28		70	85	85	100	<1×D1	<0.25×D1
	Graphit	-					160	<1×D1	<0.25×D1
	Gold, Silber	-		125			175	<1×D1	<0.25×D1
<b>S</b>	Titan, Titanlegierung	36 - 37		55	60			<1×D1	<0.25×D1

Vorschub pro Zahn  $f_z [\text{mm}]$

$\emptyset D_1$ 1.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.007 - 0.022	0.028 - 0.040	0.055 - 0.070	0.080 - 0.085
0.007 - 0.020	0.026 - 0.040	0.050 - 0.065	0.070 - 0.080
0.008 - 0.025	0.034 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.100
0.007 - 0.022	0.028 - 0.040	0.055 - 0.070	0.080 - 0.085
0.011 - 0.034	0.046 - 0.070	0.085 - 0.110	0.125 - 0.140
0.010 - 0.031	0.040 - 0.060	0.070 - 0.095	0.115 - 0.120
0.010 - 0.031	0.040 - 0.060	0.070 - 0.095	0.115 - 0.120
0.008 - 0.025	0.034 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.100
0.008 - 0.023	0.030 - 0.045	0.055 - 0.070	0.085 - 0.090
0.007 - 0.022	0.028 - 0.040	0.055 - 0.070	0.080 - 0.085
0.008 - 0.025	0.034 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.100

Werte basieren auf der Verwendung von Schneidöl. Die Schnittparameter werden durch äußere Parameter sehr stark beeinflusst, insbesondere durch die Stabilität der Werkzeugspannung sowie der Werkstückgeometrie und der Aufspansituation.