


# DIXI 7025



## INCISIONE

		VDI 3323	D <sub>1</sub> 0.05 - 0.10 D <sub>1</sub> 0.15 - 0.50				
			MD nudo Vc [m/min]	DINAC Vc [m/min]	DLC Vc [m/min]	ap (mm)	ap (mm)
P	Acciaio non legato	1 - 5	20 - 35'000	20 - 35'000		0.05 - 0.30	0.10 - 0.42
P	Acciaio leggermente legato < 800 N/mm <sup>2</sup>	6 - 9		20 - 35'000		0.05 - 0.25	0.10 - 0.34
M	Acciaio fortemente legato > 800 N/mm <sup>2</sup> , acciaio inossidabile ferritico / martensitico	10 - 13		20 - 35'000		0.05 - 0.20	0.10 - 0.26
M	Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm <sup>2</sup>	14.1-14.2		20 - 35'000		0.05 - 0.20	0.10 - 0.34
K	Acciaio inox austenitico senza Ni / DUPLEX > 700 N/mm <sup>2</sup>	14.3-14.4		20 - 35'000		0.05 - 0.25	0.10 - 0.30
K	Ghisa grigia < 250 HB	15 - 16	20 - 35'000	20 - 35'000		0.05 - 0.45	0.10 - 0.45
K	Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB	17 - 20	20 - 35'000	20 - 35'000		0.05 - 0.40	0.10 - 0.45
N	Leghe d'alluminio < 12% Si	21 - 22	20 - 35'000	20 - 35'000	20 - 35'000	0.05 - 0.60	0.10 - 0.45
N	Fusioni d'alluminio > 12% Si	23 - 25	20 - 35'000	20 - 35'000	20 - 35'000	0.05 - 0.45	0.10 - 0.50
N	Leghe Cu bronzo ottone con Pb	26	20 - 35'000	20 - 35'000	20 - 35'000	0.05 - 0.45	0.10 - 0.45
N	Lega di rame difficile da lavorare	27 - 28	20 - 35'000	20 - 35'000	20 - 35'000	0.05 - 0.40	0.10 - 0.45
N	Plastica, legno	29 - 30	20 - 35'000	20 - 35'000	20 - 35'000	0.05 - 0.45	0.10 - 0.45
N	Oro, argento	-	20 - 35'000	20 - 35'000	20 - 35'000	0.05 - 0.40	0.10 - 0.45
S	Leghe speciali nickel cobalto	31- 35		15 - 25'000			0.04 - 0.10
S	Titanio e relative leghe	36 - 37	20 - 35'000	20 - 35'000	20 - 35'000	0.05 - 0.35	0.10 - 0.45
H	Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura	38 - 41		20 - 35'000			0.02 - 0.06



$$n \text{ [g/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [g/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avanzamento  $V_f$  [mm/min]

$\emptyset D_1$ 0.05 - 0.10	$\emptyset D_1$ 0.15 - 0.50
50 - 250	80 - 350
50 - 200	60 - 275
50 - 150	50 - 200
50 - 200	60 - 275
50 - 200	50 - 250
50 - 400	110 - 450
50 - 300	90 - 450
50 - 400	110 - 450
50 - 300	90 - 450
50 - 500	150 - 450
50 - 400	110 - 450
50 - 400	110 - 450
50 - 300	90 - 450
	20 - 100
50 - 300	80 - 375
	10 - 50